

Condition Report

Model/モデル	Serial NO./シリアル No.
313CSR	CAT0313CCWSA00473
E/G Model/エンジンモデル	E/G Serial No.エンジンシリアル No.
C4.2	
Year/製造年	Hour/稼働時間
2005	538
Engraved No./打刻	Extra fee for Loading/搬出作業料

★We do not consider it as confirmation of the E/G model or E/G serial No.

Unless there is a photo./ E/Gモデル、シリアルは写真を持って確認とする。

★Rust and corrosion are not subject to claims./錆、腐食はクレームの対象とみなさない。

Feature and Comment/特殊事項 & コメント		
★排土板でのジャッキアップできない (Cannot be jacked up with the blade plate) ★オフセットシリンダー滲み (Offset cylinder bleeding)		
<u>Engine/エンジン</u>	C	
<u>Operarion/オペレーション</u>	C	
<u>Running/走行</u>	C	
<u>Appearance/外観</u> (Body/車体)	★運転席シート破れ (Driver's seat torn)	
<u>Appearance/外観</u> (Under carriage/足回り)	★カバー凹み、傷 (Cover dent and scratch) ★下部ローラーにじみ (Lower roller bleeding)	

★This certification is intended to improve the reliability of information on the condition of the machine, and does not guarantee its contents./本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼向上性を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。